bravo 350N

COMPUTER FÜR SPRÜHGERÄT
КОМПЬЮТЕР ДЛЯ САДОВОГО ОПРЫСКИВАТЕЛЯ
KOMPUTER DO OPRYSKIWACZA SADOWNICZEGO

INSTALLATIONSPLAN / МОНТАЖНАЯ СХЕМА / PLAN MONTAŻU



ART.-NR. КОД KOD	Wege Ходы Drożny	DETECT-Funktion Функция DETECT Funkcja DETECT
46735N421	2	1, 2

Packungsinhalt: В упаковке: Opakowanie zawiera:		mm	ART.-NR. КОД KOD
1	Computer		---
2	Befestigungskit Крепежный набор Komplet mocujący		4670800.520
	Kit Sonnenschutz Комплект солнцезащитной шторки Zestaw przeciwsłoneczny		4670900.500
3	Anschlussbuchse für Versorgungskabel Разъём на панель для питающего кабеля Gniazdo wtykowe do kabla zasilającego		466001.010
14	Versorgungskabel Bravo 350N Питающий кабель Bravo 350N Kabel zasilający Bravo 350N	3000	46735N000.100
15	Anschlusskabel für Ventile und Sensoren Соединительный кабель для клапанов и датчиков Kabel łączący zawory i czujniki	6000	46735N420.100
31	Adapterkabel von AMP SUPERSEAL 1.5® 3-polig zu KA Переходный кабель с AMP SUPERSEAL 1.5® 3-штырьковым на KA Kabel przejściowy z 3-biegunowy AMP SUPERSEAL 1.5® na KA	150	46735N000.110

Zu Bestellen Заказать Do zamówienia		mm	ART.-NR. КОД KOD	SEITE СТР. STR.
7a	Induktiver sensor mit 5m langem Kabel Индуктивный датчик с кабелем 5 м Czujnik indukcyjny z kablem 5m	5000	467100.086	C-2 ÷ C-7
7b	GPS-Geschwindigkeitssensor ATLAS100 + Verbindungskabel Датчик скорости GPS ATLAS100 + соединительный кабель Czujnik prędkości GPS ATLAS100 + kabel połączeniowy	5000	46701651	
20	Steuergerät mit Ventilen und Durchflussmesser Блок управления с клапанами и расходомером Jednostka sterująca z zaworami i przepływomierzem		*	-
23	Ventileinheit Блок клапанов Zespół zaworów		*	-
24	Ultraschallsensor УЗ-датчики Czujnik ultradźwiękowy		46738000.500	C-2÷ C-7

Zubehör Аксессуары Akcesoria		mm	ART.-NR. КОД KOD	SEITE СТР. STR.
13	Versorgungskabel + ext. Hauptsteuerung + Atlas 100 Verbindung Кабель питания + внешнее главное управление + подключение Atlas 100 Zasilający trybu + główna linka sterowa zewnętrzna + połączenie Atlas 100	3000	46735N000.101	-
30	Verlängerung für Sensoren, Länge 5m Удлинитель для датчиков Przedłużacz do czujników	3000	466553.220	-
		5000	466553.230	-
31	Adapterkabel von AMP SUPERSEAL 1.5® 3-polig zu DIN Переходный кабель с AMP SUPERSEAL 1.5® 3-штырьковым на DIN Kabel przejściowy z 3-biegunowy AMP SUPERSEAL 1.5® na DIN	200	8650900.141	-
32	Drucksensor - 20 bar Датчик давления - 20 bar Czujnik ciśnienia - 20 bar	100	466113.200	C-2 ÷ C-7
	Drucksensor - 50 bar Датчик давления - 50 bar Czujnik ciśnienia - 50 bar	100	466113.500	
33	Induktiver sensor mit 5m langem Kabel Индуктивный датчик с кабелем 5 м Czujnik indukcyjny z kablem 5m	5000	467100.086	
56	Füllstandsensor G 1/4" Датчик уровня G 1/4" Czujnik poziomu G 1/4"	1000	466113.004	
	Füllstandsensor G 1/2" Датчик уровня G 1/2" Czujnik poziomu G 1/2"	1000	466113.005	
60	GPS-Geschwindigkeitssensor ATLAS100 Датчик скорости GPS ATLAS100 Czujnik prędkości GPS ATLAS100		46701651.960	
34	Füllmengen-Durchflussmesser Расходомер наполнения Przepływomierz do napełniania		-	B-1 ÷ B-22

SPEED Wählen Sie nur eine der folgenden Optionen für die Geschwindigkeitserkennung.
Для определения скорости выберите только один из следующих вариантов.
Wybierz tylko jedną z poniższych opcji wykrywania prędkości.

*Vervollständigendes Zubehör siehe Kapitel: CONTROL UNITS
*Смотрите аксессуары в главе: CONTROL UNITS
*Oprzyrządowanie uzupełniające w rozdziale: CONTROL UNITS