


SCHEMA DI INSTALLAZIONE

INSTALLATION DIAGRAM

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



| COD.<br>CODE<br>CÓD. | Vie<br>Ways<br>Vías | Funzione DETECT<br>DETECT function<br>Función DETECT |
|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| 46735N421            | 2                   | 1, 2                                                 |

La confezione comprende:  
The package includes:  
El embalaje comprende:

|                                                                                                                                                                        | mm   | COD.<br>CODE<br>CÓD. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 1 Computer                                                                                                                                                             |      | ---                  |
| 2 Kit fissaggio<br>Fixing kit<br>Kit de fijación                                                                                                                       |      | 4670800.520          |
| 2 Kit parasole<br>Visor kit<br>Kit parasol                                                                                                                             |      | 4670900.500          |
| 3 Presa a pannello per cavo di alimentazione<br>Panel outlet for power cable<br>Conexión para cable de alimentación                                                    |      | 466001.010           |
| 14 Cavo alimentazione Bravo 350N<br>Bravo 350N power cable<br>Cable de alimentación Bravo 350N                                                                         | 3000 | 46735N000.100        |
| 15 Cavo collegamento valvole e sensori<br>Valve and sensor cable<br>Cable de conexión válvulas y sensores                                                              | 6000 | 46735N420.100        |
| 31 Cavo adattatore da AMP SUPERSEAL 1.5@ a 3 poli a KA<br>Adapter cable from AMP SUPERSEAL 1.5@ 3-poles to KA<br>Cable adaptador de AMP SUPERSEAL 1.5@ de 3 polos a KA | 150  | 46735N000.110        |

Da ordinare  
To be order  
Se debe pedir

|                                                                                                                                                                    | mm   | COD.<br>CODE<br>CÓD. | PAG.<br>PAGE<br>PÁG. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| 7a Sensore induttivo con cavo 5m<br>Inductive sensor with 5m cable<br>Sensor inductivo con cable 5m                                                                | 5000 | 467100.086           | C-2<br>÷<br>C-7      |
| 7b Sensore di velocità GPS ATLAS100 + cavo di collegamento<br>GPS speed sensor ATLAS100 + connection cable<br>Sensor de velocidad GPS ATLAS100 + cable de conexión | 5000 | 46701651             |                      |
| 20 Gruppo di comando con valvole e flussometro<br>Control unit with valves and flowmeter<br>Grupo de mando con válvulas y medidor de caudal                        |      | *                    | -                    |
| 23 Gruppo valvole di sezione<br>Section valves unit<br>Grupo válvulas de sección                                                                                   |      | *                    | -                    |
| 24 Sensore ad ultrasuoni<br>Ultrasonic sensor<br>Sensor de ultrasonido                                                                                             |      | 46738000.500         | C-2÷<br>C-7          |

Accessori  
Accessories  
Accesorios

|                                                                                                                                                                           | mm   | COD.<br>CODE<br>CÓD. | PAG.<br>PAGE<br>PÁG. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| 13 Cavo alimentazione + gen. esterno + connessione Atlas 100<br>Power cable + ext. main + Atlas 100 connection<br>Cable de alim. + gen. exterior + conexión Atlas 100     | 3000 | 46735N000.101        | -                    |
| 30 Cavo prolunga per sensori<br>Sensor extension cable<br>Cable de prolongación para sensores                                                                             | 3000 | 466553.220           | -                    |
|                                                                                                                                                                           | 5000 | 466553.230           | -                    |
| 31 Cavo adattatore da AMP SUPERSEAL 1.5@ a 3 poli a DIN<br>Adapter cable from AMP SUPERSEAL 1.5@ 3-poles to DIN<br>Cable adaptador de AMP SUPERSEAL 1.5@ de 3 polos a DIN | 200  | 8650900.141          | -                    |
| 32 Sensore di pressione - 20 bar<br>Pressure sensor - 20 bar<br>Sensor de presión - 20 bar                                                                                | 100  | 466113.200           | C-2<br>÷<br>C-7      |
| 32 Sensore di pressione - 50 bar<br>Pressure sensor - 50 bar<br>Sensor de presión - 50 bar                                                                                | 100  | 466113.500           |                      |
| 33 Sensore induttivo con cavo 5m<br>Inductive sensor with 5m cable<br>Sensor inductivo con cable 5m                                                                       | 5000 | 467100.086           |                      |
| 56 Sensore di livello G 1/4"<br>Level sensor G 1/4"<br>Sensor de nivel G 1/4"                                                                                             | 1000 | 466113.004           |                      |
| 56 Sensore di livello G 1/2"<br>Level sensor G 1/2"<br>Sensor de nivel G 1/2"                                                                                             | 1000 | 466113.005           |                      |
| 60 Sensore di velocità GPS ATLAS100<br>GPS speed sensor ATLAS100<br>Sensor de velocidad GPS ATLAS100                                                                      |      | 46701651.960         |                      |
| 34 Flussometro di riempimento<br>Filling flowmeter<br>Medidor de caudal llenado                                                                                           |      | -                    | B-1 ÷<br>B-22        |

Scegliere solo una delle seguenti opzioni per il rilevamento della velocità.  
Choose only one of the following options for speed detection.  
Elija solo una de las siguientes opciones para la detección de velocidad.

\*Accessori di completamento nel capitolo: CONTROL UNITS  
\*Accessories available in chapter: CONTROL UNITS  
\*Accesorios de terminación en el capítulo: CONTROL UNITS